

	KONTROLNIK KVALITETE EMBALAŽE	Revizija: 0 Datum: 01.03.2009
	QML 140	
Ekspandirana plastična embalaža		Stran 1/2

- V spodnji tabeli so našteje vrste napak skladno z DIN 55350-31 (1985-12).
- Spremljati je treba vse vrste možnih napak, da bi se na minimum zmanjšala možnost nastanka nedovoljenih sprememb tehničnih karakteristik.
- Dovoljeni so tudi načini preizkušanja, ki se razlikujejo od tistih, navedenih v tem dokumentu, če le vodijo do primerljivih rezultatov.
- Dokazila kvalitete izdelka morajo pokrivati vsaj karakteristike označene z zvezdico.
- Klasifikacija napak se lahko razlikuje, če se obe prizadeti stranki strinjata.

Vrsta napake	Definicija	Ocena
CD	Kritične napake so tiste, ki naredijo embalažno enoto neprimerno za uporabo, ogrožajo zdravje in varnost ljudi in okolja ali so v nasprotju s predpisi oziroma lahko pripeljejo do uničenja ali spremembe vsebine embalažne enote.	Embalažna enota ni uporabna
MD	Večje napake so tiste, ki močno ovirajo manipulacijo in uporabo embalažne enote.	Uporabnost embalažne enote močno omejena
MinD	Manjše napake so tiste, ki sicer nasploh znižujejo kvaliteto raven embalažne enote, vendar ne zmanjšujejo njene funkcionalnosti.	Uporabnost embalažne enote rahlo omejena

Opis kratic:

KP Sistem kemijskih palet
CD Kritična napaka
MD Večja napaka
MinD Manjša napaka
PMS Specifikacija embalaže
TD Tehnična risba
DI Navodila za dobavo

	KONTROLNIK KVALITETE EMBALAŽE	Revizija: 0 Datum: 01.03.2009
	QML 140	
Ekspandirana plastična embalaža		Stran 2/2

Št.	Kvalitativna karakteristika	Preizkus skladno z	Testna metoda / testna naprava	Vrsta napake
1.00	Material			
1.01	Vrsta materiala	PMS	Vizualni pregled, analiza, certifikat dobavitelja	MD
1.02	Barva (pigment, odtenek)	PMS	Vizualni pregled, analiza, barvna lestvica	CD
1.03	UV stabilnost	PMS	Natezni test	CD
1.04	Vsebnost vlage	PMS	Merilnik vlage	CD
2.00	Dimenzije			
2.01*	Dolžina, širina, višina, posebne mere	PMS, atest, TD	Jeklen merilni trak, kljunasto merilo	CD
2.02*	Prostorninska teža materiala	PMS	Tehtnica	CD
2.03*	Teža izdelka	PMS	Tehtnica	CD
2.04	Oznake	Atest, VPA 6	Vizualni pregled	CD
2.05	Tisk	PMS	Vizualni pregled	MD
3.00	Površine			
3.01	Zunanja čistost	Stanje tehnike	Vizualni pregled	CD
3.02	Notranja čistost	PMS, stanje tehnike	Vizualni pregled	CD
3.03	Vključki	Stanje tehnike	Vizualni pregled	MinD
3.04	Področja penjenja	Stanje tehnike	Vizualni pregled	MD
3.05	Odtrgani in delno odtrgani kosi, razpoke	Stanje tehnike	Vizualni pregled	MD/CD
3.06	Deformacije	Stanje tehnike	Vizualni pregled	MD
3.07	Napake v obarvanju	Stanje tehnike	Vizualni pregled	CD
4.00	Funkcionalne lastnosti			
4.01	Odpornost pri padcu	PMS, atest	RID/ADR poglavje 6 DIN EN 22248 (1993-02)	CD
4.02	Odpornost pri nalaganju eno vrh drugega	PMS, atest	RID/ADR poglavje 6, VPA 3	CD
4.03	Pripomočki (kompletnost)	PMS, TD	Vizualni pregled	CD
5.00	Druge karakteristike			
5.01	Embalaža in prevoz	PMS, DI	Vizualni pregled	MinD
5.02	Oznake	PMS, DI	Vizualni pregled	MD
5.03	Pošiljke ene vrste palet / mešane	PMS	Vizualni pregled	CD
5.04	Varnost prevoza	Stanje tehnike, DI	Vizualni pregled	CD